

СОГЛАСОВАНО

Председатель Межрегиональной
общественной организации
помощи инвалидам "ПРЕКРАСНЫЙ МИР"

Никитин А.Г.

2020 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ГБДОУ детский сад
№6 общеразвивающего вида
Кронштадтского района
Санкт-Петербурга

Е.Е.Кияниченко

«___» _____ 2020г

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 17-1304/2020 от 13.04.2020 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №6 общеразвивающего вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга
- 1.2. Адрес объекта: 197760, г. Санкт-Петербург, Кронштадт, ул. Флотская, дом 10 литер А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее 2-х этажное здание, 1345,9 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка: да, 4542,69 кв. м;
- 1.4. Год постройки здания: 1984
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего - информация отсутствует, капитального - информация отсутствует
- Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6. Наименование организации: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №6 общеразвивающего вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга
- 1.7. Юридический адрес организации: 197760, г. Санкт-Петербург, Кронштадт, ул. Флотская, дом 10 литер А
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 197760, г. Санкт-Петербург, Кронштадт, пр. Ленина, д. 36
- 1.13. Телефон, E-mail вышестоящей организации: Тел. 576-90-00; факс: (812)576-90-06.
E-mail: tukrns@gov.spb.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности - ОКВЭД- 85.11 Дошкольное образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: деятельность сети дошкольных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования различной направленности, обеспечивающих воспитание и обучение детей
- 2.3. Форма оказания услуг: по месту предоставления услуги

- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением интеллекта
- 2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): 150 человек
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
От ближайшей остановки общественного транспорта на ул.Советская
Автобус: №1Кр,2Кр, Маршрутное такси: №405
От ближайшей остановки общественного транспорта на пр.Ленина
Автобус: №1Кр,2Кр, 3Кр
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние от остановки:
на ул.Советская до объекта: 280 м; время движения (пешком): 7 мин
на пр.Ленина до объекта: 400 м; время движения (пешком): 10 мин
- 3.2.2. Перекрестки наличие - нерегулируемые
- 3.2.3. Информация на пути следования к объекту (наличие - акустическая, тактильная, визуальная; отсутствие): отсутствует
- 3.2.4. Перепады высот на пути пешеходного движения: да, занижение бордюрного камня
- 3.2.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках: нет
- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» (вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно; «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована).

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К,О,Г,У), ВНД-И(С)
2	Вход (входы) в здание	ДУ(С), ДЧ (К,О,Г), ДП-И (У)

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) 1 этаж	ДУ(С), ДЧ(К,О,Г),ДП-И (Г,У)
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) 2 этаж	ВНД(К),ДУ(С), ДЧ(О,Г),ДП-И (Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
4.1	Кабинетная форма обслуживания	ВНД (С), ДУ (К,О,Г,У)
4.2	Зальная форма обслуживания	ВНД (К,С), ДУ (О,Г,У)
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-
4.4	Кабины индивидуального обслуживания	-
5	Санитарно-гигиеническое помещение	ВНД (С), ДУ (К,О,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (К,О,С,Г,У)
7	Пути движения к объекту от остановки	ДЧ-И (К,О,Г,У), ВНД-И(С)

** - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушениями зрения, Г - с нарушениями слуха, У - с нарушениями умственного развития) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ (К, О, С, Г, У) - доступно условно (указать категорию инвалидов); ВНД - временно недоступно (*)

(*) - состояние доступности указано в соответствии с приказом Минтруда России от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

К - ДУ	О - ДЧ	С - ВНД	Г - ДЧ	У - ДЧ
---------------	---------------	----------------	---------------	---------------

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, организационные решения
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные решения
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный, текущий ремонт, организационные индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, организационные решения, индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные решения

* - Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания; организационные решения.

- 4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)
- 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

К - ДЧ	О - ДП	С - ДЧ	Г - ДП	У - ДП
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

- 4.4. Для принятия решения требуется / не требуется (нужное подчеркнуть):
- 4.4.1. согласование на Комиссии: _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
- 4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников)
- 4.4.3. техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации
- 4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)
- 4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____
- 4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации «Доступная среда жизнедеятельности инвалидов Санкт-Петербурга» по адресу: <https://www.city4you.spb.ru>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте социальной инфраструктуры) к Паспорту доступности ОСИ № от 20 марта 2020 г.
2. Акта обследования ОСИ к Паспорту доступности ОСИ № от 20 марта 2020 г

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №6 общеразвивающего вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга
- 1.2. Адрес объекта: 197760, г. Санкт-Петербург, Кронштадт, ул. Флотская, дом 10, литер А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее 2-х этажное здание, 1345,9 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка: да, 4542,69 кв. м;
- 1.4. Год постройки здания: 1984
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего - информация отсутствует, капитального - информация отсутствует

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Наименование организации: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №6 общеразвивающего вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга
- 1.7. Юридический адрес организации: 197760, г. Санкт-Петербург, Кронштадт, ул. Флотская, дом 10 литер А
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 197760, г. Санкт-Петербург, Кронштадт, пр. Ленина, д. 36
- 1.13. Телефон, E-mail вышестоящей организации: Тел. 576-90-00; факс: (812)576-90-06.
E-mail: tukrns@gov.spb.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности - ОКВЭД- 85.11 Дошкольное образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: деятельность сети дошкольных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования различной направленности, обеспечивающих воспитание и обучение детей
- 2.3. Форма оказания услуг: по месту предоставления услуги
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением интеллекта
- 2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): 150 человек
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
От ближайшей остановки общественного транспорта на ул. Советская
Автобус: №1Кр,2Кр, Маршрутное такси: №405
От ближайшей остановки общественного транспорта на пр.Ленина
Автобус: №1Кр,2Кр, 3Кр
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние от остановки:
на ул.Советская до объекта: 280 м; время движения (пешком): 7 мин
на пр.Ленина до объекта: 400 м; время движения (пешком): 10 мин
- 3.2.2. Перекрестки наличие - нерегулируемые
- 3.2.3. Информация на пути следования к объекту (наличие - акустическая, тактильная, визуальная; отсутствие): отсутствует
- 3.2.4. Перепады высот на пути пешеходного движения: да, занижение бордюрного камня
- 3.2.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках: нет;
- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» (вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно; «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована).

4. Управленческие решения

- 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, организационные решения
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные решения
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный, текущий ремонт, организационные индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, организационные решения, индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные решения

* - Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания; организационные решения

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №6 общеразвивающего вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга
- 1.2. Адрес объекта: 197760, г. Санкт-Петербург, Кронштадт, ул. Флотская, дом 10 литер А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее 2-х этажное здание, 1345,9 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка: да, 4542,69 кв. м;
- 1.4. Год постройки здания: 1984
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего - информация отсутствует, капитального - информация отсутствует
- Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6. Наименование организации: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №6 общеразвивающего вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга
- 1.7. Юридический адрес организации: 197760, г. Санкт-Петербург, Кронштадт, ул. Флотская, дом 10 литер А
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 197760, г. Санкт-Петербург, Кронштадт, пр. Ленина, д. 36
- 1.13. Телефон, Е-mail вышестоящей организации: Тел. 576-90-00; факс: (812)576-90-06.
Е-mail: tukrns@gov.spb.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности - ОКВЭД- 85.11 Дошкольное образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: деятельность сети дошкольных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования различной направленности, обеспечивающих воспитание и обучение детей
- 2.3. Форма оказания услуг: по месту предоставления услуги
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением интеллекта
- 2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): 150 человек
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
От ближайшей остановки общественного транспорта на ул.Советская
Автобус: №1Кр,2Кр. Маршрутное такси: №405
От ближайшей остановки общественного транспорта на пр.Ленина
Автобус: №1Кр,2Кр. 3Кр
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние от остановки:
на ул.Советская до объекта: 280 м; время движения (пешком): 7 мин
на пр.Ленина до объекта: 400 м; время движения (пешком): 10 мин
- 3.2.2. Перекрестки наличие - нерегулируемые
- 3.2.3. Информация на пути следования к объекту (наличие - акустическая, тактильная, визуальная; отсутствие): отсутствует
- 3.2.4. Перепады высот на пути пешеходного движения: да, занижение бордюрного камня
- 3.2.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках: нет
- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» (вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно; «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована).

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К,О,Г,У), ВНД-И(С)
2	Вход (входы) в здание	ДУ(С), ДЧ (К,О,Г), ДП-И (У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) 1 этаж	ДУ(С), ДЧ(К,О,Г), ДП-И (Г,У)
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) 2 этаж	ВНД(К), ДУ(С), ДЧ(О,Г), ДП-И (Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
4.1	Кабинетная форма обслуживания	ВНД (С), ДУ (К,О,Г,У)
4.2	Зальная форма обслуживания	ВНД (К,С), ДУ (О,Г,У)
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-
4.4	Кабины индивидуального обслуживания	-
5	Санитарно-гигиеническое помещение	ВНД (С), ДУ (К,О,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (К,О,С,Г,У)
7	Пути движения к объекту от остановки	ДЧ-И (К,О,Г,У), ВНД-И(С)

** - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушениями зрения, Г - с нарушениями слуха, У - с нарушениями умственного развития) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ (К, О, С, Г, У) - доступно условно (указать категорию инвалидов); ВНД - временно недоступно (*)

(*) - состояние доступности указано в соответствии с приказом Минтруда России от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

К - ДУ	О - ДЧ	С - ВНД	Г - ДЧ	У - ДЧ
---------------	---------------	----------------	---------------	---------------

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, организационные решения
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные решения
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный, текущий ремонт, организационные индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, организационные решения, индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные решения

* - Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания; организационные решения.

4.2. Период проведения работ _____ в рамках исполнения _____ (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

К - ДЧ	О - ДП	С - ДЧ	Г - ДП	У - ДП
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

4.4. Для принятия решения требуется / не требуется (нужное подчеркнуть):

- 4.4.1. согласование на Комиссии: _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
- 4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников)
- 4.4.3. техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации
- 4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)
- 4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

- 4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации «Доступная среда жизнедеятельности инвалидов Санкт-Петербурга» по адресу: <https://www.city4you.spb.ru>

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

Приложение 1	Территории, прилегающей к объекту	на	3	л.
Приложение 2	Входа (входов) в здание	на	4	л.
Приложение 3	Путей движения в здании	на	7	л.
Приложение 4	Зоны целевого назначения объекта	на	2	л.
Приложение 5	Санитарно-гигиенических помещений	на	2	л.
Приложение 6	Системы информации (и связи) на объекте	на	4	л.
Приложение 7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	на	1	л.
Приложение 8	Результаты фотофиксации на объекте (в электронном виде, 43 файла)	в	1	архиве
Приложение 9	Позэтажные планы на 4 л. (в электронном виде)	в	1	архиве

Руководитель рабочей группы:

Кияниченко Е.Е.
Заведующий ГБДОУ детский сад № 6
Кронштадтского района
Санкт-Петербурга



(Подпись)

Члены рабочей группы:

Дубик Г.А.
представитель Межрегиональной
общественной организации помощи
инвалидам «Прекрасный Мир»
Специалист по разработке проектов Дубик
Г.А. Уд. № 7827 00073664



(Подпись)

Фёдорова Е.В.
Делопроизводитель



(Подпись)

Комиссарова Ю.А.
Старший воспитатель



(Подпись)

I. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участок)

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №6 общеразвивающего вида
Кронштадтского района Санкт-Петербурга
197760, г. Санкт-Петербург, Кронштадт, ул. Флотская, дом 10 литер А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		Виды работ
				Содержание	Значимо для кат. инвалидов	Содержание	С	
1.1	Вход на территорию Со стороны ул.Советская	нет	 фото 02	Недоступна система двусторонней голосовой связи при фронтальном подъезде инвалидов на креслах-колясках, в зоне, доступной для всех категорий инвалидов. Отсутствует тактильная табличка с использованием рельефных знаков и символов шрифта Брайля, номера вызова ответственного сотрудника для оказания помощи инвалидам и МГН по сопровождению до места предоставления услуги	К, О, С, Г, У	- На элементе калитки входа на территорию, разместить со стороны направления открывания двери систему двусторонней голосовой связи на высоте не более 1,40 м до верхней рабочей поверхности устройства п. 7.1.9 СП 59.13330.2012 - Обозначить тактильной, информирующей табличкой рельефно-точечного шрифта Брайля, номера вызова ответственного сотрудника организации по сопровождению п.5.8 СП 59.13330.2012	Организационные решения Текущий ремонт	
			 фото 39	Отсутствуют тактильно-контрастные указатели, выполняющие предупредительную функцию перед калиткой. Отсутствует навигация путей следования инвалидов к входу в здание. (Тактильный уличный стэнд с контрастной, рельефно-графической информацией об объекте).	К, О, С, Г, У	- Разместить тактильные указатели, перед калиткой ГОСТ Р 52875-2018 - Установить тактильный уличный стэнд с контрастной, рельефно-графической информацией об объекте. в соответствии с п.4.1.3 СП 59.13330.2012, п.6.21.1 ГОСТ Р 51671-2015	Текущий ремонт	
			 фото 03	-Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках 1,5м. -Пешеходная дорожка от калитки выложена брусчаткой, высота бордюров по краям пешеходного пути имеет высоту менее 0.05 м.	С	-Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 2,0 м. п.4.1.7 СП 59.13330.2012 -Высоту бордюров по краям пешеходных путей на территории принимать не менее 0,05 м.п.4.1.9 СП 59.13330.2012	Текущий ремонт	
					К, О, С, Г, У		Текущий ремонт	

1.2	Со стороны ул.Флотская	нет	 фото 40	Отсутствует тактильная информирующая табличка с использованием рельефных знаков и шрифта Брайля, номера вызова ответственного сотрудника для оказания помощи инвалидам и МГН по сопровождению до места предоставления услуги. Отсутствуют тактильно-контрастные указатели, выполняющие предупредительную функцию перед калиткой	К,О,С,Г,У С	-Обозначить тактильной, информирующей табличкой рельефно-точечного шрифта Брайля, номера вызова ответственного сотрудника организации по сопровождению п.5.8 СП 59.13330.2012 - Разместить тактильно-контрастные указатели, выполняющие предупредительную функцию перед калиткой ГОСТ Р 52875-2018	Текущий ремонт Текущий ремонт
1.3	Путь следования к эвакуационным выходам	нет	 фото 06	По пути движения от эвакуационных выходов к калитке имеется завывание бордюров 0,05м. п.4.1.9 СП 59.13330.2012		-Высота бордюров не должна превышать 0,015 м. п.4.1.9 СП 59.13330.2012	Текущий ремонт
1.4	Автостоянка (парковка)	нет	 фото 04	В указанном месте парковочные зоны не оборудованы согласно п. 4.2.1 - 4.2.4 СП 59.13330.2012.	К,О,С,Г,У	- Оборудовать парковочную зону для личного автотранспорта инвалидов согласно п. 4.2.1 - 4.2.4 СП 59.13330.2012	Организационные решения

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к объекту (участок)	ДП-И (К,О,Г,У), ВНД-И(С)	–	01 – 0 5,0,6,40	Текущий ремонт, организационные решения

Комментарий к заключению: До устранения замечаний следует предусмотреть организацию помощи сотрудников школы для людей с инвалидностью по пути движения на территории (от входной калитки).

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад №6 общеразвивающего вида
Кронштадтского района Санкт-Петербурга
197760, г. Санкт-Петербург, Кронштадт, ул. Флотская, дом 10 литер А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		Виды работ
				Содержание	Значимо для кат. инвалидов	Содержание		
Первый вход								
2.1	Входной узел	есть Крыльцо №1 (123)		Перед наружным лестничным маршем размещена тактильная, табличка с использованием рельефных знаков и символов рельефно-точечного шрифта Брайля на высоте 0,95м.	К,О,С,Г,У	- Информационную тактильную табличку с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, разместить на высоте от 1,2 до 1,6 м. п.6.5.9 СП 59.13330.2016	Организационные решения	
2.2	Лестница наружная	есть Крыльцо №1 (123)	 	Перед лестничным маршем отсутствует напольная, тактильная, контрастная маркировка. Подступенки имеют разную высоту. Отсутствует контрастная маркировка проступей краевых ступеней лестничного марша и предупреждающая тактильная маркировка на подходах к лестнице для инвалидов по зрению. С одной стороны установлены поручни	С О,С,Г,У С О,С,Г,У	-Тактильные напольные указатели перед лестницами следует выполнять по ГОСТ Р 52875-2018 -Высоту подступёнков привести в соответствие с п.6.2.8 СП 59.13330.2016 п.4.1.12 СП 59.13330.2012 - Краевые ступени лестничного марша должны быть выделены цветом или фактурой (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012, На проступи краевых ступеней лестницы, по ширине, нанести одну или несколько полос, контрастных с поверхностью ступеней, имеющих общую ширину в пределах 0,08 - 0,10 м на расстоянии от края проступи 0,03- 0,04 м. -Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3 м (допускается от 0,27 до 0,33 м) и иметь не травмирующее завершение п.5.2.15 СП59.13330.2012	Текущий ремонт Капитальный ремонт Текущий ремонт Текущий ремонт	

2.3	Входная площадка Входные двери	есть Крыльцо №1 (123)	 фото 15  фото 31	Входной узел не обозначен тактильной пиктограммой доступности для инвалидов Отсутствуют тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждающую перед входной дверью. Доводчик двери не обеспечивает 5-секундную задержку при закрытии Высота дверного порога входной двери - 0,045м В полотне входной двери отсутствует смотровое окно	К,О,С,Г,У С К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	-Обозначить входной узел тактильной пиктограммой доступности для инвалидов. п.5.5.1 СП 59.13330.2012 - Разместить тактильно-контрастные указатели, выполняющие предупред. функцию перед входной дверью. ГОСТ Р 52875-2018 - Оборудовать дверь доводчиком, обеспечивающим задержку закрытия двери, продолжительностью не менее 5 секунд п. 5.1.6 СП 59.13330.2012, - Обеспечить высоту порога входной двери п. 5.1.4 СП 59.13330.2012) -Предусмотреть смотровую панель на наружной двери п.5.1.4 СП 59.13330.2012	Текущий ремонт Текущий ремонт Текущий ремонт Текущий ремонт
2.4	Тамбур Входные двери	есть (127)	 фото 32	Отсутствует контрастная маркировка проёма входной двери, внутренней двери тамбура. Ширина внутренней двери тамбура - 0,55м. меньше нормы.	С К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	- Применить решение с контрастным сочетанием цветов дверного полотна п.5.4.1 СП 59.13330.2012 - Обеспечить ширину рабочей створки двери «в чистоте» не менее 0,90 м п. 5.1.4 СП 59.13330.2012	Текущий ремонт Текущий ремонт
Второй вход							
2.5	Наружный лестничный марш	есть Крыльцо №1А(123)	 фото 07  фото 13	Перед лестничным маршем отсутствует напольная, тактильная, а контрастная маркировка. Подступенки имеют разную высоту. Отсутствует контрастная маркировка проступей краевых ступеней лестничного марша С одной стороны установлены поручни  фото 315	С О,С,Г,У С О,С,Г,У	-Тактильные напольные указатели перед лестницами следует выполнять по ГОСТ Р 52875-2018 -Высоту подступёнок привести в соответствие с п.6.2.8 СП 59.13330.2016 п.4.1.12 СП 59.13330.2012 - Краевые ступени лестничного марша должны быть выделены цветом или фактурой п. 4.1.12 СП 59.13330.2012, -Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3 м (допускается от 0,27 до 0,33 м) и иметь не травмирующее завершение п.5.2.15 СП59.13330.2012	Текущий ремонт Капитальный ремонт Текущий ремонт Текущий ремонт

2.7	Входная площадка Входные двери	есть (143)	 фото 16  фото 14	Входной узел не обозначен тактильной пиктограммой для инвалидов Отсутствуют тактильно-контрастные указатели, перед входной дверью. Доводчик двери не обеспечивает 5-секундную задержку при закрытии Высота дверного порога входной двери - 0,045м В полотне входной двери отсутствует смотровое окно Перед подъемной платформой от входной двери составляет 1,7х1,3 м.	К,О,С,Г,У С К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К	-Обозначить входной узел тактильной пиктограммой доступности для инвалидов. п.5.5.1 СП 59.13330.2012 - Разместить тактильно-контрастные указатели, перед входной дверью. ГОСТ Р 52875-2018 - Оборудовать дверь доводчиком, обеспечивающим задержку закрытия двери, продолжительностью не менее 5 секунд п. 5.1.6 СП 59.13330.2012, - Обеспечить высоту порога входной двери п. 5.1.4 СП 59.13330.2012 -Предусмотреть смотровую панель на наружной двери п.5.1.4 СП 59.13330.2012 -Свободное пространство перед подъемными платформами должно составлять не менее 1,6х1,6 м. п.5.2.21 СП 59.13330.2012	Текущий ремонт Текущий ремонт Текущий ремонт Текущий ремонт Капитальный ремонт
2.8	Тамбур Входные двери	есть (143)	 фото 18	Отсутствует контрастная маркировка проёма входной двери, внутренней двери тамбура. Ширина внутренней двери тамбура - 0,55м. меньше нормы.	С К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	- Применить решение с контрастным сочетанием цветов дверного полотна п.5.4.1 СП 59.13330.2012 - Обеспечить ширину рабочей створки двери «в чистоте» не менее 0,90 м п. 5.1.4 СП 59.13330.2012	Текущий ремонт Текущий ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Входы в здание	ДУ(С), ДЧ (К,О,Г), ДП-И (У)	Крыльцо №1, №1А (123, 127, 143)	07,08,11- 16,18,31,32	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.


** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: До устранения замечаний следует предусмотреть организацию помощи сотрудников школы для людей с инвалидностью при входе в здание.

**I. Результаты обследования:
3. Путь движения в здании**

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №6 общеразвивающего вида
Кронштадтского района Санкт-Петербурга
197760, г. Санкт-Петербург, Кронштадт, ул. Флотская, дом 10 литер А

№ п/п	Наименование функциональн о- планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		Виды работ	
				Содержание	Значимо для кат. инвалидов	Содержание			
3.1	Межэтажный лестничный марш 1 (являющийся эвакуационны м)	есть (123,222)		Отсутствует тактильная пиктограмма доступности для инвалидов	О,С,Г,У	-Обозначить входной узел тактильной пиктограммой доступности для инвалидов. п.5.5.1 СП 59.13330.2012	Текущий ремонт		
				Отсутствуют тактильно-контрастные указатели, выполняющие предупредж. функцию перед входной дверью			С	- Разместить тактильно-контрастные указатели перед входной дверью. ГОСТ Р 52875-2018	Текущий ремонт
				Ширина двери -0,55м. меньше нормы.			К,О,С,Г,У	- Обеспечить ширину рабочей створки двери 0,9 м п.5.1.4 СП 59.13330.2012	Текущий ремонт
				Перед входной дверью имеется перепад высот в виде ступени				-Дверные проемы в помещении, не должны иметь перепадов высот пола. п.5.2.4 СП 59.13330.2012	Текущий ремонт
				(только на втором этаже)				- Разместить тактильно-контрастные указатели, перед лестничным маршем. п.4.1.12 СП 59.13330.2012	Текущий ремонт
				Перед лестничным маршем отсутствуют тактильные предупредительные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола.					С
				Межэтажный лестничный марш с внутренней стороны по всей длине оборудован ограждением на высоте -1,3м с поручнями- 0,81x0,67м.	О,С	-Поручни устанавливаются на двух уровнях на высоте 0,9 м, на высоте 0,5 м. п.6.17 СП 118-13330-2012	Текущий ремонт		
				На этажах отсутствуют тактильные пиктограммы с номером этажа.			Текущий ремонт		
				Ширина лестничного марша -1,25м.			О,С,Г,У	-Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3 м.п.5.2.15 СП59.13330.2012	Текущий ремонт
							О,С,Г,У	- Оборудовать пути движения тактильн. пиктограммами к доступному выходу движ.по лестнице п.5.5.1СП 59.13330.2012	Текущий ремонт
								-При отсутствии лифтов ширина марша лестницы должна быть не менее 1,35 м. п.5.2.10 СП 59.13330.2012	Капитальный ремонт

3.2	Межэтажный лестничный марш 2 (являющийся эвакуационны м)	есть (124, 223)	 фото 19  фото 38  фото 20	Отсутствует тактильная пиктограмма доступности для инвалидов	О,С,Г,У	-Обозначить входной узел тактильной пиктограммой доступности для инвалидов. п.5.5.1 СП 59.13330.2012 - Разместить тактильно-контрастные указатели перед входной дверью. ГОСТ Р 52875-2018 - Обеспечить ширину рабочей створки двери 0,9 м п.5.1.4 СП 59.13330.2012 - Разместить тактильно-контрастные указатели, перед лестничным маршем. п.4.1.12 СП 59.13330.2012 - Выделить контрастным цветом проступи краевых ступеней в каждом марше внутренних эвакуационных лестниц п.5.2.31 СП 59.13330.2012 применить, предупредительные указатели тактильные (с фотoluminesцентным покрытием, противоскол.) п.6.2.29 СП 59.13330.2016 -Поручни устанавливаются на двух уровнях, - на высоте 0,9 м на высоте 0,5 м. п.6.17 СП 118-13330-2012 -Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3 м (допускается от 0,27 до 0,33 м) п.5.2.15 СП 59.13330.2012 - Оборудовать пути движения тактильн. пиктограммами к доступному выходу движ. по лестнице п.5.5.1 СП 59.13330.2012 -При отсутствии лифтов ширина марша лестницы должна быть не менее 1,35 м. п.5.2.10 СП 59.13330.2012	Текущий ремонт Текущий ремонт Текущий ремонт Текущий ремонт Текущий ремонт Текущий ремонт Текущий ремонт Капитальный ремонт
3.6	Пути эвакуации По - внутренней лестнице №1, №2	есть (123,124, 222,223)	 фото 26	Эвакуация, согласно имеющемуся плану, производится с первого, второго, этажа. По - внутренней лестнице №1 По - внутренней лестнице №2 на первый этаж - через главный вход, второй вход.	К,О,С,Г,У	-Разработать пути эвакуации для инвалидов и МГН с учётом требований п.5.2.23, п.5.2. СП 59.13330.2012 -На планах эвакуации должны быть обозначены места расположения зон безопасности п.5.2.30 СП 59.13330.2012	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные решения

	Пути эвакуации По - наружной лестнице №3, №4	есть Крыльцо №2(109) (128)	 фото 05	По - наружной лестнице №3 По - наружной лестнице №4 во внутреннюю территорию. Эвакуационные выходы (№3, №4) не соответствуют требованиям доступности для инвалидов на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата и зрения. Перед лестничным маршем отсутствует напольная, тактильная, контрастная маркировка. Подступенки имеют разную высоту. Ширина лестничного марша - 1,25м. Отсутствует контрастная маркировка проступей краевых ступеней лестничного марша и предупреждающая тактильная маркировка на подходах к лестнице для инвалидов по зрению. Ширина входной двери - 0,58м. меньше нормы.		Разработать пути эвакуации для инвалидов и МГН с учётом требований п.5.2.23, п.5.2.25 СП 59.13330.2012 -Тактильные напольные указатели перед лестницами следует выполнять по ГОСТ Р 52875-2018 -Высоту подступёнок привести в соответствие с п.6.2.8 СП 59.13330.2016 п.4.1.12 СП 59.13330.2012 Ширина лестничных маршей открытых лестниц должна быть не менее 1,35 м п.4.1.12 СП 59.13330.2012	Капитальный ремонт Текущий ремонт Капитальный ремонт Организационные решения
3.7	Двери в коридорах	есть (108,122, 125,131, 136,148)	 фото 36			- Обеспечить ширину рабочей створки двери «в чистоте» не менее 0,90 м п. 5.1.4 СП 59.13330.2012	Текущий ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Пути движения в здании	ДУ (С), ДЧ (К,О,Г),ДП-И (Г,У)	123,124,109,128,222,223 108,122,125,131,136,148	05,19,20,22,25,26,33,36,38	Капитальный, текущий ремонт, организационные мероприятия

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: До устранения замечаний следует предусмотреть организацию помощи сотрудников школы для людей с инвалидностью в здании.

І. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения объекта

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №6 общеразвивающего вида
Кронштадтского района Санкт-Петербурга
197760, г. Санкт-Петербург, Кронштадт, ул. Флотская, дом 10 литер А

№ п/п		Наименование функционального-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		Виды работ
					Содержание	Значимо для кат. инвалидов	Содержание		
Вариант I – зона обслуживания инвалидов									
4.1	Кабинетная форма обслуживания								
4.1.1	Коридоры Медицинский кабинет Процедурный кабинет Кабинет заведующего	(108,122 125,131, 136,148, 149,150, 229)	 фото 27	 фото 37	Отсутствует тактильная пиктограмма доступности для инвалидов Отсутствуют тактильно-контрастные указатели, выполняющие предупред. функцию перед входной дверью Ширина входных дверей меньше нормы -0,88м Отсутствуют тактильные рельефно-графические информационные мнемосхемы На основных путях движения отсутствует тактильная направляющая полоса Отсутствуют технические средства информирования, ориентирования. Отсутствует обеспечение средствами информационной поддержки на путях движения.	К,О,С,Г,У С К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У С С К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	-Обозначить входной узел тактильной пиктограммой доступности для инвалидов. п.5.5.1 СП 59.13330.2012 - Разместить тактильно-контрастные указатели, перед входной дверью. ГОСТ Р 52875-2018 - Обеспечить ширину рабочей створки двери п. 5.1.4 СП 59.13330.2012 - Установить тактильные рельефно-графические информационные мнемосхемы п.8.1.6. СП 59.13330.2016 - Разместить тактильные указатели, перед мнемосхемами ГОСТ Р 52875-2018 - На основных путях движения следует предусмотреть тактильную направляющую полосу с п.7.1.8 СП 59.13330 2012 - Предуcмотреть технические средства информирования, ориентирования и сигнализации, обеспечивающие визуальное тактильное, звуковое информ.п.8.22.15 СП 59.13330.2016 - Оборудовать пути движения знаками, обеспечивающих непрерывность информ. опознание объектов и мест посещения п.6.5.1 и 6.5.2 СП 59.13330.2016	Текущий ремонт Текущий ремонт Текущий ремонт Текущий ремонт Текущий ремонт Текущий ремонт Текущий ремонт Организационные решения	

4.2	Зальная форма обслуживания						
4.2.1	Музыкальный зал	есть (225)		Отсутствует тактильная пиктограмма доступности. Параметры входной двери не соответствуют нормам (ширина дверного проёма в свету -0,69м	К, О, С, Г, У К, О, С, Г, У	-Обозначить входной узел тактильной пиктограммой доступности для инвалидов. п.5.5.1 СП 59.13330.2012 - Обеспечить ширину рабочей створки двери «в чистоте» не менее 0,90 м п. 5.1.4 СП 59.13330.2012	Текущий ремонт Текущий ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения объекта				
Кабинетная форма обслуживания	ВНД (С), ДУ (К, О, Г, У)	108,122,125 131,136,148, 149,150,229	27,37	Текущий ремонт, организационные решения
Зальная форма обслуживания	ВНД (К, С), ДЧ (О, Г, У)	225	35	Текущий ремонт, организационные решения
Прилавочная форма обслуживания	-	-	-	-
Кабины индивидуального обслуживания	-	-	-	-

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: До устранения замечаний следует предусмотреть организацию помощи сотрудников школы для людей с инвалидностью в зонах целевого назначения.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №6 общеразвивающего вида
Кронштадтского района Санкт-Петербурга
197760, г. Санкт-Петербург, Кронштадт, ул. Флотская, дом 10 литер А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		Виды работ
				Содержание	Значимо для кат. инвалидов	Содержание	Содержание	
5.1	Универсальная кабина Расположена на первом этаже.	есть (126)	 фото 23	Отсутствует тактильная, рельефно-графическая, информационная мнемосхема помещения. Отсутствует тактильная пиктограмма доступности. Параметры входной двери меньше нормы (ширина дверного проёма в свету -0,88м). Отсутствует контрастная маркировка проёма входной двери. Раковина умывальника оборудована опорным поручнем не по ГОСТ Отсутствует кнопка тревожной сигнализации Размеры универсальной кабины 1,8х1,27м.	С К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	- Установить тактильную мнемосхему п.8.1.6. СП 59.13330.2016 - Обозначить тактильной пиктограммой доступности п.5.5.1 СП 59.13330.2012 - Обеспечить ширину рабочей створки двери 0,90м п.5.1.4 СП 59.13330.2012 - Применить решение с контрастным сочетанием цветов дверного полотна п.5.4.1 СП 59.13330.2012 - Оборудовать умывальник опорным поручнем п.5.3.3 СП 59.13330.2012 - Установить кнопку тревожной сигнализации со шнурком п. 5.3.6 СП 59.13330.2012 - Размеры универсальной кабины должны быть не менее: ширина - 2,2, глубина - 2,25 м: п.5.3.3 СП 59.13330.2012	Текущий ремонт Текущий ремонт Текущий ремонт Текущий ремонт Текущий ремонт Текущий ремонт Капитальный ремонт	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиеническое помещение	ВНД (С), ДУ (К,О,Г,У)	126	23,24	Капитальный, текущий ремонт, организационные решения

Комментарий к заключению: До устранения замечаний следует предусмотреть организацию помощи сотрудников школы для людей с инвалидностью в зонах целевого назначения.

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к Паспорту доступности ОСИ

I. Результаты обследования:
6. Системы информации и связи (во всех зонах)

Государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад №6 общеразвивающего вида
Кронштадтского района Санкт-Петербурга
197760, г. Санкт-Петербург, Кронштадт, ул. Флотская, дом 10 литер А

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	Виды работ
				Содержание	Значимо для кат. инвалидов		
6.1 Визуальные средства							
6.1.1	Входные калитки Главный вход Второй вход Кабинет заведующего Медицинский кабинет Эвакуационный выход Музыкальный зал	есть Крыльцо №1, №1 А, №2(123) (143, 149, 150, 229 109) (128, 225)	 фото 39  фото 40	Отсутствует пиктограмма системы двусторонней голосовой связи Отсутствует, информирующая табличка с названием учреждения, времени оказания услуг (приемных часов) Не использованы контрастные сочетания капроёма калитки Отсутствует навигация путей следования инвалидов к входу в здание. (Уличный стенд с контрастной, рельефно-графической информацией об объекте).	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У С К,О,С,Г,У	-Обозначить тактильной пиктограммой систему двусторонней голосовой связи в соответствии с п.5.5.8 СП 59.13330.2012 -Обозначить, информирующей табличкой с номером вызова ответственного сотрудника для оказания помощи инвалидам по сопровождению п.5.5.8 СП 59.13330.2012 - Использовать контрастные сочетания проёма калитки п. 6.4.1 СП 59.13330.2016 - Установить тактильный уличный стенд с контрастной, рельефно-графической информацией об объекте. в соответствии с п.4.1.3 СП 59.13330.2012, п.6.2.1.1 ГОСТ Р 51671-2015	Текущий ремонт Текущий ремонт Текущий ремонт Текущий ремонт
6.2 Акустические средства							
6.2.1	Кабинет заведующего Медицинский кабинет Эвакуационный выход Музыкальный зал	149,150, 229,109, 128,225	 фото 28	Отсутствует система усиления слышимости для людей с нарушением слуха.	Г	- Предусмотреть систему усиления звука (индивидуальных беспроводных устройств) для посетителей с нарушением слуха (п. 7.1.12 СП 59.13330.2012 п. 8.1.10 СП 59.13330.2016).	Текущий ремонт Инд. решение с ТСР

6.3	Тактильные средства						
6.3.1	На основных путях следования	есть		Отсутствуют наземные тактильные предупреждающие указатели на путях пешеходного движения для инвалидов по зрению, согласно п. 4.1.10 СП 59.13330.2012.	С	-Тактильные указатели следует размещать на расстоянии 0,80-0,90 м до препятствия. Ширина тактильной полосы в пределах 0,50-0,60 м Тактильные указатели для инвалидов по зрению п. 5.8 СП 136.13330.2012 должны быть установлены на следующих элементах путей движения: 1. Перед выходом. 2. Перед лестничным маршем наружной лестницы первого, второго входа, междуэтажными лестничными маршами 1,2. Эвакуационными 3,4, (внизу, при приближении к лестнице по территории; и наверху входной площадки при приближении к началу спуска с лестницы). 3. Перед входными дверьми Тактильные указатели следует размещать на расстоянии 0,80-0,90 м до препятствия. Ширина тактильной полосы предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,50-0,60 м и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия. Указатель должен заканчиваться до препятствия (до внешнего края проступи верхней и нижней ступеней) на расстоянии 0,30 м (п. 4.1.10 СП 59.13330.2012, Перед дверьми, открывающимися навстречу по ходу движения, следует дополнительно учитывать безопасный радиус открывания двери. Наземные тактильные указатели принимаются согласно ГОСТ Р 52875-2018.	Текущий ремонт
6.3.2	Доступные входы в здание	Крыльцо №1, №1 А, №2 (123, 109, 128)	  	При входе в здание отсутствует уведомляющая информация о размещении помещений, что затрудняет ориентирование посетителей согласно п. 5.5.3 СП 59.13330.2012	С С С	Тактильные указатели следует размещать на расстоянии 0,80-0,90 м до препятствия. Ширина тактильной полосы предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,50-0,60 м и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия. Указатель должен заканчиваться до препятствия (до внешнего края проступи верхней и нижней ступеней) на расстоянии 0,30 м (п. 4.1.10 СП 59.13330.2012, Перед дверьми, открывающимися навстречу по ходу движения, следует дополнительно учитывать безопасный радиус открывания двери. Наземные тактильные указатели принимаются согласно ГОСТ Р 52875-2018. - Дополнить систему навигации в организации перечнем помещений и их назначения для своевременного ориентирования посетителей при главном входе в здание (п. 5.5.3 СП 59.13330.2012	Текущий ремонт

6.3.3	Пути движения в здании	есть 108,122, 125,131, 136,148	 фото 17  фото 34	Отсутствуют тактильные, рельефно-графические, информационные мнемосхемы с применением системы Брайля. Отсутствуют указатели направления на путях возможного движения МГН внутри здания, имеющие, в том числе, тактильный эффект, что не соответствует п. 5.5.1 СП 59.13330.2012.	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	- Установить тактильные рельефно-графические информационные мнемосхемы п.8.1.6 СП 59.13330.2016 - Оборудовать пути движения МГН в здании набором информационных табличек и указателей направления, выполненных, в том числе, и в тактильном исполнении. Указатели направления к доступному выходу, движения по лестнице, для посетителей п.5.5.1 СП 59.13330.2012. - Обеспечить расположение информационных табличек помещений на высоте 1,20 -1,60 м от уровня пола рядом с дверью (п. 6.5.9 СП 59.13330.2016, п. 10.2.5 СП 136.13330.2012). Визуальные средства информирования и ориентирования должны соответствовать требованиям п.5.5.2 -5.5.4 СП59.13330.2012	Текущий ремонт Текущий ремонт Текущий ремонт
6.3.4	Наружные Внутренние межэтажные, эвакуационные лестницы	Крыльцо №1, №1 А, №2 (123, 222, 109, 128, 124, 223)	 фото 13  фото 32	Отсутствует тактильная информация (рельефные обозначения этажей; предупредительные полосы об окончании перил), согласно п. 5.2.16 СП 59.13330.2012. Отсутствует контрастная маркировка проступей краевых ступеней междуэтажных (эвакуационных) лестничных маршей №3, №4, №5, №6 в соответствии с п. п. 4.1.12 СП 59.13330.2012, п. 5.1.12 СП 59.13330.2016	С С С	- Нанести на боковую, внешнюю по отношению к маршу, поверхность поручней перил тактильную информацию в соответствии с п. 5.2.16 СП 59.13330.2012. - Разместить тактильно-контрастные указатели, выполняющие предупредительную функцию перед лестничным маршем. п.4.1.12 СП 59.13330.2012 - Краевые ступени лестничного марша должны быть выделены цветом или фактурой (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012, На проступи краевых ступеней лестничного марша, нанести полосу, контрастную с поверхностью ступеней, общую ширину в пределах 0,08 - 0,10 м на расстоянии от края проступи 0,03- 0,04 м. - По завершении адаптации главного входа, следует рядом с входной дверью (справа, на высоте 1,20-1,60 м) установить знак доступности входной зоны для МГН (информационную пиктограмму) п. 5.5.1 СП 59.13330.2012	Текущий ремонт Текущий ремонт Текущий ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Система информации и связи (во всех зонах)	ВНД (К, О, С, Г, У)	Крыльцо №1, №1А, №2 (109, 123, 128, 143, 225, 229, 149, 150)	03, 09, 10, 13, 17, 21, 28, 32, 34, 39, 40	Текущий ремонт, индивидуальный ремонт с ТСП

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный ремонт с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

До устранения замечаний информационная поддержка на объекте обеспечивается с помощью сотрудников школы, ответственных за встречу и сопровождение МПН.

I. Результаты обследования:

7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №6 общеразвивающего вида
Кронштадтского района Санкт-Петербурга
197760, г. Санкт-Петербург, Кронштадт, ул. Флотская, дом 10 литер А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		Виды работ
				Содержание	Значимо для кат. инвалидов	Содержание	Содержание	
7.1	Путь (пути) движения от остановки общественного транспорта до входа в здание	нет	 фото 41	По направлению движения от автобусной остановки пр. Ленина, от остановки ул. Советская до входа входной калитки на тротуарах и дорожках имеются перепады высот.	К, О, С, Г, У	- Следует направить обращение в органы исполнительной власти для принятия решения об обеспечении доступности путей движения. Оборудовать указанные участки пешеходного пути в соответствии с п. 4.1.8 п 4.1.10 СП 59.13330.2012, п. 5.8 СП 136.13330.2012 (тактильные наземные указатели).		Организационные решения

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения от остановки общественного транспорта	ДЧ-И (К, О, Г, У), ВНД-И(С)	-	41	Организационные решения

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.
** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный решение с ТСР, технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Направить обращение в органы исполнительной власти для принятия решения об обеспечении доступности путей движения, в соответствии с нормами СП 59.13330.2012, от остановки общественного транспорта по адресу: ул. Советская к ОСИ