

Отметка о размещении сведений в ФГИС ЕРКНМ
«13» декабря 2021 г.
учётный № проверки 78210061000201369157



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу
190031, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 40, лит. А, тел. (812) 718-25-05

Управление по Кронштадтскому району
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кронштадтского района
197761, г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Кронштадтское шоссе,
д. 21, корпус 2, тел. (812) 311-25-50, E-mail: 15@78.mchs.gov.ru

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ №34-1-211/1

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 общеразвивающего вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга (сокращенное наименование – ГБДОУ детский сад № 6 Кронштадтского района Санкт-Петербурга)

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение Решением о проведении выездной проверки № 34-1-211 от «18» ноября 2021, учётный № проверки 78210061000201369157 в период с «02» декабря 2021 года, 11 час. 00 мин. по «13» декабря 2021 года, 11 час. 00 мин. Федоровым Алексеем Александровичем – старшим инспектором ОНДПР Кронштадтского района управления по Кронштадтскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

органа государственного пожарного надзора)

проведена внеплановая выездная проверка объекта защиты:

(контрольное (надзорное) мероприятие)

здание детского дошкольного образовательного учреждения, расположенное по адресу: 197761, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Флотская, д. 10А

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица – заведующий ГБДОУ детский сад № 6 Кронштадтского района Санкт-Петербурга Кияниченко Елена Евгеньевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

	эвакуационного выхода из помещения №108 в помещение №125 менее 1,2 м. (по факту 1,17 м) в соответствии с п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»)			
6.	На объекте защиты не обеспечена безопасная эвакуация людей при возникновении пожара (ширина эвакуационного выхода из помещения №111 в помещение №109 менее 1,2 м. (по факту 0,88 м) в соответствии с п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»)	Статьи 4, 6, 53, 89 ТРОТПБ, статья 20 ФЗоПБ	01.09.2022 г.	
7.	На объекте защиты не обеспечена безопасная эвакуация людей при возникновении пожара (ширина эвакуационного выхода из помещения №111 в помещение №115 менее 1,2 м. (по факту 0,88 м) в соответствии с п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»)	Статьи 4, 6, 53, 89 ТРОТПБ, статья 20 ФЗоПБ	01.09.2022 г.	
8.	На объекте защиты не обеспечена безопасная эвакуация людей при возникновении пожара (ширина эвакуационного выхода из помещения №115 в помещение №128 менее 1,2 м. (по факту 1,17 м) в соответствии с п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»)	Статьи 4, 6, 53, 89 ТРОТПБ, статья 20 ФЗоПБ	01.09.2022 г.	
9.	На объекте защиты не обеспечена безопасная эвакуация людей при возникновении пожара (ширина эвакуационного выхода из помещения №128 в помещение №125 менее 1,2 м. (по факту 1,18 м) в соответствии с п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»)	Статьи 4, 6, 53, 89 ТРОТПБ, статья 20 ФЗоПБ	01.09.2022 г.	
10.	На объекте защиты не обеспечена безопасная эвакуация людей при возникновении пожара (ширина эвакуационного выхода из помещения №122 в помещение №125 менее 1,2 м. (по факту 1,18 м) в соответствии с п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»)	Статьи 4, 6, 53, 89 ТРОТПБ, статья 20 ФЗоПБ	01.09.2022 г.	
11.	На объекте защиты не обеспечена	Статьи 4, 6, 53, 89	01.09.2022 г.	

	Эвакуационные пути и выходы»)			
17.	На объекте защиты не обеспечена безопасная эвакуация людей при возникновении пожара (ширина эвакуационного выхода из помещения №213 в помещение №209 менее 1,2 м. (по факту 0,88 м) в соответствии с п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»)	Статьи 4, 6, 53, 89 ТРОТПБ, статья 20 ФЗоПБ	01.09.2022 г.	
18.	На объекте защиты не обеспечена безопасная эвакуация людей при возникновении пожара (ширина эвакуационного выхода из помещения №213 в помещение №232 менее 1,2 м. (по факту 0,60 м) в соответствии с п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»)	Статьи 4, 6, 53, 89 ТРОТПБ, статья 20 ФЗоПБ	01.09.2022 г.	
19.	На объекте защиты не обеспечена безопасная эвакуация людей при возникновении пожара (ширина эвакуационного выхода из помещения №232 в помещение №224 менее 1,2 м. (по факту 0,60 м) в соответствии с п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»)	Статьи 4, 6, 53, 89 ТРОТПБ, статья 20 ФЗоПБ	01.09.2022 г.	
20.	На объекте защиты не обеспечена безопасная эвакуация людей при возникновении пожара (ширина эвакуационного выхода из помещения №205 в помещение №201 менее 1,2 м. (по факту 0,88 м) в соответствии с п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»)	Статьи 4, 6, 53, 89 ТРОТПБ, статья 20 ФЗоПБ	01.09.2022 г.	
21.	Ширина эвакуационного выхода из помещения №205 в помещение №206 менее 1,2 м. (по факту 0,88 м) в соответствии с п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»)	Статьи 4, 6, 53, 89 ТРОТПБ, статья 20 ФЗоПБ	01.09.2022 г.	
22.	На объекте защиты не обеспечена безопасная эвакуация людей при возникновении пожара (при одностороннем открывании двери в коридор (пом №125) ширина эвакуационного пути менее 1,2 (по факту 0,84) в соответствии с п. 4.3.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты.	Статьи 4, 6, 53, 89 ТРОТПБ, статья 20 ФЗоПБ	01.09.2022 г.	

	1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»)		
29.	Проверяемым лицом не обеспечена пожарная безопасность по обеспечению защиты здания, иными системам противопожарной защиты (системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) – а именно, в дошкольном образовательном учреждении при числе мест более 151 человека используется II тип СОУЭ (п. 1 табл. 2 СП 3.13130.2009)	Статьи 4, 6, 54, 55, 56, 78, 81, 82, 84, 85, 86, 106, 107, глава 31 ТРОТПБ, статья 20 ФЗоПБ	01.09.2022 г.

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий ГБДОУ д/с №6 Кронштадтского района
– Киниченко Елена Евгеньевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Старший инспектор ОНДПР Кронштадтского района
управления по Кронштадтскому району Главного
управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Федоров А.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.