

АКТ № 19 от 13.04.2020 г.

**согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции
или капитального ремонта)

**Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №6 общеразвивающего вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга
(ГБДОУ детский сад №6 Кронштадтского района Санкт-Петербурга)**

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт:

197760, г. Санкт-Петербург, Кронштадт, ул. Флотская, дом 10 литер А

Сведения об Объекте:

Отдельно стоящее 2-х этажное здание 1345,9 кв.м.

наличие прилегающего земельного участка: **да, 4542,69 кв.м.;**

Объект культурного наследия: **нет;**

Основание для пользования Объектом: **оперативное управление;**

Форма собственности: **государственная;**

Арендодатель: **нет;**

Административно-территориальная подведомственность: **региональная;**

Наименование и адрес вышестоящей организации:

Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга

197760, г. Санкт-Петербург, гор. Кронштадт, пр. Ленина, д. 36

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Основной вид деятельности: **ОКВЭД 85.11 Дошкольное образование.**

Наименование предоставляемых услуг: **образование.**

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, вместимость, пропускная способность): **– 150 человек/день;**

Форма способа оказания услуг: **по месту предоставления услуги;**

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети;**

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на Объект: **инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения.**

Мы, нижеподписавшиеся,

Заведующий ГБДОУ детский сад №6 общеразвивающего вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга Кияниченко Елена Евгеньевна, действующий на основании Устава с одной стороны, и председатель Межрегиональной общественной организации помощи инвалидам «Прекрасный Мир» Никитин Алексей Григорьевич, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение: *да (соответствуют для К,О,С,Г,У / не соответствуют для К,О,С,Г,У) / нет.*

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: **нет;**
2. Пандус стационарный наружный: **нет;**
3. Пандус стационарный внутренний: **нет;**
4. Пандус инвентарный, роллопандус: **нет;**
5. Наружная лестница входной зоны: **да, (не соответствует О,С);**
6. Внутренняя лестница входной зоны: **нет;**
7. Поручни наружные входной зоны: **да, (не соответствуют О,С);**
8. Поручни внутренние входной зоны: **нет;**
9. Дверные проемы входной зоны: **да, (не соответствуют К,О,С);**
10. Подъемные платформы наружные: **нет;**
11. Подъемные платформы внутренние: **нет;**
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): **да, (не соответствует К,О,С,Г,У);** табличка с номером телефона помощи: **нет;**
13. Лифт пассажирский: **нет;**
14. Лифт грузовой: **нет;**
15. Мобильные лестничные подъемники: **нет;**
16. Санитарно-гигиеническое помещение: **да, (частично соответствует К,О,Г,У не соответствует С);**
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У: **нет;**
- 17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: **нет;**
- 17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде: звуковой информации: **нет;**
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: **да;**
- 17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: **нет;**
- 17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: **нет;**
18. На официальном сайте учреждения **Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №6 общеразвивающего вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга** в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» <http://kron-dou6.ru/> размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: **да;**
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: **да;**

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в *Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад №6 общеобразовательного вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга* по адресу: *197760, г. Санкт-Петербург, Кронштадт, ул. Флотская, дом 10 литер А* и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время условно доступным для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры К, О, С, Г, У	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1	К,О,С,Г,У	Доступно передвижение по территории прилегающей к объекту. Достаточно места для проезда, маневрирования на кресле-коляске.	
1.2	К,О,С,Г,У	Приказом № 10/3 от 09.01.2020г. назначены ответственные сотрудники учреждения: -делопроизводитель <i>Фёдорова Елена Владимировна</i> , -старший воспитатель <i>Комиссарова Юлия Арифовна</i> , -воспитатель <i>Кузьмина Анастасия Олеговна</i> , для сопровождения МГН и инвалидов, помощи при входе и выходе из здания, по путям перемещения внутри здания, до места предоставления услуги, перемещения внутри здания и ситуационную помощь, с которой проведен инструктаж в соответствии с приказом и в должностные инструкции, которой внесены соответствующие изменения. Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанных сотрудников отражены в журнале проведения инструктажа. <i>(Инструктаж проведён 09.01.2020г.)</i>	Приказ №10/3 от 09.01.2020
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1	К,О,С,Г,У	Принадлежащая территория детского сада ограждена забором. Перед входом на внутреннюю территорию расположена входная калитка. <i>Со стороны ул. Советская</i>	

		Перед входной калиткой имеется перепад высот в виде уклона. Калитка оборудована электромагнитным запорным механизмом. Рядом с калиткой отсутствует тактильная пиктограмма доступности для инвалидов. Отсутствует тактильная, информационная вывеска с названием организации, часами работы, текстом со шрифтом Брайля. На элементе входной калитки установлена система двусторонней голосовой связи Устройство расположено с обратной стороны направления открывания двери. Необходимо перевесить. -Управляющие элементы кнопки должны быть установлены на высоте не более 1,40 м до верхней рабочей поверхности устройства при фронтальном подъезде - в зоне, доступной для всех категорий МГН, в том числе, для инвалидов на креслах-колясках п.7.1.9 СП 59.13330.2012	
2.2	К,О,С,Г,У	<i>Движение инвалидов по территории.</i> Отсутствует навигация путей следования инвалидов к входу в здание. (Тактильный уличный стенд с контрастной, рельефно-графической информацией об объекте). Движение инвалидов по территории организовано с помощью сопровождающих ответственных сотрудников Все пешеходные дорожки на территории имеют твердое покрытие. Столбы наружного освещения располагаются за пределами полосы движения. <i>По пути следования от входной калитки со стороны ул. Советская</i> -Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 2,0 м. -Пешеходная дорожка от калитки выложена брусчаткой, высота бордюров по краям пешеходного пути имеет высоту менее 0,05 м. По пути движения от эвакуационных выходов к калитке имеется перепад высот бордюров, вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,025 м. п.4.1.9 СП 59.13330.2012 Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не превышает 5%, поперечный - 2%. На путях движения у лестницы главного входа, у лестниц эвакуационных выходов, перед входной калиткой <i>со стороны ул. Флотская</i>, установлены дренажные системы дождеприёмных колодцев. Крышка люка колодца теплосети имеет ширину ячеек больше нормы. -Дренажные системы на территории должны быть рассчитаны, чтобы люки колодцев не размещались в границах путей пешеходного движения	

		п.5.1.17 СП 59.13330.2016	
2.3	О,С,Г,У	Главный вход Наружный лестничный марш. Перед наружным лестничным маршем размещена тактильная, табличка с использованием символов рельефно-точечного шрифта Брайля на высоте 0,95м Перед входом в здание установлены два наружных лестничных марша. Доступна площадка для передвижения перед лестничным маршем. Доступная площадка для передвижения перед лестницей от входной двери. Перед лестничным маршем отсутствует напольная, тактильная, предупреждающая контрастная маркировка. Тактильные напольные указатели перед лестницами следует выполнять по <u>ГОСТ Р 52875-2018</u> Ширина лестничного марша 1,23м. На проступях краевых ступеней лестничного марша отсутствуют полосы контрастные с поверхностью ступеней. Подступёнок имеет разную высоту-0,10,5-0,17м. - Для открытых лестниц ширину проступей следует принимать от 0,35 до 0,4 м, высоту подступенка - от 0,12 до 0,15 м. Все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней п.4.1.12 СП 59.13330.2012 Наружный лестничный марш оборудован поручнями. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27 до 0,33 м) и иметь не травмирующее завершение.п.5.2.15 СП.59.13330.2012	
2.4	О,С,Г,У	Главный вход Площадка, входная дверь Над входной дверью установлен навес, установлено освещение. Размеры площадки-1,26х3,1м. У входной двери установлена система двусторонней голосовой связи. Перед входной дверью отсутствует напольная, тактильная, предупреждающая контрастная маркировка. -Тактильные напольные указатели следует выполнять по <u>ГОСТ Р 52875-2018</u> Входной узел не обозначен тактильной пиктограммой доступности для инвалидов. Отсутствует смотровое окно в полотне входной двери (что не соответствует п. 5.1.4 СП 59.13330.2012). Отсутствует контрастная маркировка проёма входной двери, внутренней двери тамбура. Завышен порог входной двери. Параметры внутренней двери тамбура не соответствуют нормам (ширина дверного проёма в свету 0,55м.	

		У доводчика на входной двери отсутствует задержка на 5 секунд. Размеры тамбура доступны для перемещения.	
2.5	О,С,Г,У	Второй вход Наружный лестничный марш. Перед входом в здание установлены два наружных лестничных марша. Доступна площадка для передвижения перед лестничным маршем. Доступная площадка для передвижения перед лестницей от входной двери. Перед лестничным маршем отсутствует напольная, тактильная, предупреждающая контрастная маркировка. Тактильные напольные указатели перед лестницами следует выполнять по <u>ГОСТ Р 52875-2018</u> Ширина лестничного марша 1,23м. На проступях краевых ступеней лестничного марша отсутствуют полосы контрастные с поверхностью ступеней. Подступёнок имеет разную высоту-0,10,5-0,17м. - Для открытых лестниц ширину проступей следует принимать от 0,35 до 0,4 м, высоту подступенка - от 0,12 до 0,15 м. Все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней п.4.1.12 СП 59.13330.2012 Наружный лестничный марш оборудован поручнями. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27 до 0,33 м) и иметь не травмирующее завершение п.5.2.15 СП.59.13330.2012	
2.6	К	Второй вход. Перед входом в здание детского сада для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках в помещение установлена: Подъёмная платформа вертикального типа. Доступна площадка для подъезда к подъёмной платформе вертикального типа RVSt-1814 Площадка для подъезда к подъёмной платформе вертикального типа, от входной двери перед опусканием меньше нормы-1,26м. Ведется журнал обслуживания. Приказом № 10/4-Д от 09.01.2020г. Назначен сотрудник организации: -старший воспитатель <i>Комиссарова Юлия Арифовна</i>, прошедшая обучение на управление подъемником. Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанного сотрудника отражена в журнале проведения инструктажа. (Инструктаж проведён 09.01.2020г.)	Приказом № 10/4-Д от 09.01.2020
2.7	К,О,С,Г,У	Второй вход Площадка, входная дверь	

		Над входной дверью установлен навес, установлено освещение. Размеры площадки-1,26х3,1м. Перед входной дверью отсутствует напольная, тактильная, предупреждающая контрастная маркировка. -Тактильные напольные указатели следует выполнять по <u>ГОСТ Р 52875-2018</u> Входной узел не обозначен тактильной пиктограммой доступности для инвалидов. Отсутствует смотровое окно в полотне входной двери (что не соответствует п. 5.1.4 СП 59.13330.2012). Отсутствует контрастная маркировка проёма входной двери, внутренней двери тамбура. Завышен порог входной двери. Параметры внутренней двери тамбура не соответствуют нормам (ширина дверного проёма в свету 0,55м. У доводчика на входной двери отсутствует задержка на 5 секунд. Размеры тамбура доступны для перемещения.	
2.8	О,С,Г,У	Эвакуационные выходы. Наружный лестничный марш. Перед входом в здание установлены два наружных лестничных марша. Доступна площадка для передвижения перед лестничным маршем. Доступная площадка для передвижения перед лестницей от входной двери. Перед лестничным маршем отсутствует напольная, тактильная, предупреждающая контрастная маркировка. Тактильные напольные указатели перед лестницами следует выполнять по <u>ГОСТ Р 52875-2018</u> Ширина лестничного марша 1,23м. На проступях краевых ступеней лестничного марша отсутствуют полосы контрастные с поверхностью ступеней. Подступёнок имеет разную высоту-0,10,5-0,17м. - Для открытых лестниц ширину проступей следует принимать от 0,35 до 0,4 м, высоту подступенка - от 0,12 до 0,15 м. Все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней п.4.1.12 СП 59.13330.2012 Наружный лестничный марш оборудован поручнями. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27 до 0,33 м) и иметь не травмирующее завершение п.5.2.15 СП.59.13330.2012	
2.9	К,О,С,Г,У	Помощь до места предоставления услуги включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлсурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собаки-поводыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от	Приказ №10/3 от 09.01.2020

		22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.2	
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1	К,О,С,Г,У	Переходы в другое здание, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, отсутствуют. Пути перемещения внутри здания коридоры, открытые проемы достаточны для прохода.	
3.2	О,С,Г,У	Междуэтажный лестничный марш 1,2 Двери междуэтажного лестничного марша Параметры входных дверей в группы не соответствуют нормам -0,66м (1,2 этажи). На втором этаже имеется перепад высот перед входной дверью в виде уклона Входная дверь не обозначена тактильной пиктограммой доступности для инвалидов. Отсутствует контрастная маркировка проёма двери. Ширина площадок перед лестницей имеют размеры - 2,7х1,68м. Ширина лестничного марша-1,25м. Перед лестничным маршем отсутствует напольная, тактильная, предупреждающая контрастная маркировка. Отсутствует контрастная маркировка краевых ступеней Межэтажный лестничный марш оборудован ограждением с опорными поручнями с внутренней стороны -1,3х0,81х0,67м Поручень перил с внутренней стороны лестницы непрерывный по всей ее высоте. Поручни, устанавливаемые в зданиях и сооружениях, должны быть круглого сечения диаметром не менее 30 мм (поручни для детей) и не более 50 мм п.5.1.5 ГОСТ Р 51261-2017 -Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27 до 0,33 м) и иметь не травмирующее завершение п.5.2.15 СП59.13330.2012 На этажах отсутствуют тактильные пиктограммы с номером этажа.	
3.3	К	Отсутствуют технические средства доступа инвалидов на креслах-колясках, стационарный (мобильный) пандус или подъемное устройство.	
3.4	К,О,С,Г,У	Эвакуационные выходы 1,2 Перед входом в здание установлены два наружных лестничных марша. Доступна площадка для передвижения перед лестничным маршем. Входная площадка у входной двери 1,2х1,25м Перед первым лестничным маршем крышка люка колодца имеет ширину ячеек больше нормы.	

		-Дренажные системы на территории должны быть рассчитаны, чтобы люки колодцев не размещались в границах путей пешеходного движения п.5.1.17 СП 59.13330.2016 Перед лестничным маршем отсутствует напольная, тактильная, предупреждающая контрастная маркировка. Тактильные напольные указатели перед лестницами следует выполнять по ГОСТ Р 52875-2018 Ширина лестничного марша 1,23м. На проступях краевых ступеней лестничного марша отсутствуют полосы контрастные с поверхностью ступеней. Подступёнок имеет разную высоту-0,15-0,17м. - Для открытых лестниц ширину проступей следует принимать от 0,35 до 0,4 м, высоту подступенка - от 0,12 до 0,15 м. Все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней п.4.1.12 СП 59.13330.2012 Наружный лестничный марш оборудован поручнями. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27 до 0,33 м) п.5.2.15 СП.59.13330.2012 Перед входной дверью отсутствует напольная, тактильная, предупреждающая контрастная маркировка. -Тактильные напольные указатели следует выполнять по ГОСТ Р 52875-2018 Входной узел не обозначен тактильной пиктограммой доступности для инвалидов. Отсутствует смотровое окно в полотне входной двери (что не соответствует п. 5.1.4 СП 59.13330.2012). Отсутствует контрастная маркировка проёма входной двери, внутренней двери тамбура. Завышен порог входной двери -3,5см. У доводчика на входной двери отсутствует задержка на 5 секунд. Параметры внутренней двери тамбура не соответствуют нормам (ширина дверного проёма в свету 0,69м. Габариты тамбура 2,7х1,12м	
3.5	К,О,С,Г,У	Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2	Приказ №10/3 от 09.01.2020
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1	К,О,С,Г,У	Целевая зона - зона обслуживания инвалидов из числа посетителей - находится на первом, втором этаже здания. Отсутствуют тактильные рельефно-графические информационные мнемосхемы отображающие информацию о помещениях в здании, не мешающие основному потоку посетителей первого, второго, этажей На основных путях движения отсутствует тактильная направляющая полоса	

		Информация с кнопки вызова приходит на вахту. Предусмотрена зона ожидания с сидячими местами. Отсутствуют технические средства информирования, ориентирования. Отсутствует обеспечение средствами информационной поддержки на путях движения. Заключён договор о безвозмездном сотрудничестве №16 от 01.09.2019г с СПбГБУ Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Кронштадтского района, оказания услуг по сурдопереводу. Двери в коридорах. Параметры входной двери не соответствуют нормам (ширина дверного проёма в свету) Ширина коридоров 1,4м. На первом этаже: <i>Медицинский кабинет, процедурный кабинет.</i> Перед входной дверью отсутствует напольная, тактильная, предупреждающая контрастная маркировка. -Тактильные напольные указатели следует выполнять по <u>ГОСТ Р 52875-2018</u> Входной узел не обозначен тактильной пиктограммой доступности для инвалидов. Отсутствует контрастная маркировка проёма входной двери, Ширина дверного проёма в свету 0,88м.	
4.2	О,С,Г,У	На втором этаже <i>Музыкальный зал, кабинет заведующего.</i> Перед входной дверью отсутствует напольная, тактильная, предупреждающая контрастная маркировка. -Тактильные напольные указатели следует выполнять по <u>ГОСТ Р 52875-2018</u> Входной узел не обозначен тактильной пиктограммой доступности для инвалидов. Отсутствует контрастная маркировка проёма входной двери, <i>Музыкальный зал</i>, ширина дверного проёма в свету 0,69м. <i>Кабинет заведующего</i> ширина дверного проёма в свету 0,85м. Зона условно доступна для инвалидов. Для родителей из числа инвалидов (и других категорий МГН) не имеющих возможность проконтролировать детей в помещениях раздевалок, помощь по раздеванию/одеванию детей может быть оказана воспитателями и помощниками воспитателей детских групп. При необходимости, на первом этаже. Встреча родителей с представителями административного и педагогического состава организации может быть проведена в музыкальном, спортивном зале или в другом доступном помещении на первом этаже. При наличии в детской группе ребенка-инвалида - индивидуальный подход к ребенку и необходимая ситуационная помощь оказывается со стороны педагогического и учебно-вспомогательного персонала	

4.3	К,О,С,Г,У	Перемещение инвалидов и МГН внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников. Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2	Приказ №10/3 от 09.01.2020
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1	К,О,С,Г,У	Санитарно-гигиеническое помещение расположено на первом этаже. Универсальная кабина Входная дверь не обозначена тактильной пиктограммой доступности для инвалидов. Отсутствует тактильная информационная мнемосхема. Перед входной дверью имеется перепад высот в виде ступени. Параметры входных дверей не соответствуют нормам (ширина дверного проёма в свету-0,89м). Отсутствует тактильная направляющая полоса. Размеры туалета 1,8х1,27м. Занижен опорный поручень у раковины умывальника. Установлено зеркало. Установлен диспенсер. Установлены опорные откидные поручни около унитаза. Отсутствует крючок для костылей с тактильной пиктограммой. Отсутствует кнопка экстренной помощи с тактильной пиктограммой.	
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1	К,О,С,Г,У	Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с приказом. См. п.1.2	Приказ №10/3 от 09.01.2020
6.2	К,О,С,Г,У	На официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://kron-dou6.ru /размещена информация о -предоставляемых услугах, -контактная информация, -информация о путях движения к объекту от ближайшей остановки наземного пассажирского транспорта (схема); - версия сайта для слабовидящих граждан информация о предоставляемых услугах инвалидам; - условия доступности по зонам, наименованию зон для различных категорий инвалидов; - информация с указанием наличия парковки для инвалидов - информация с указанием наличия санузла для инвалидов	
6.3	К,О,С,Г,У	Приказом № 10/5-Д от 09.01.2020г. назначен ответственный сотрудник: -воспитатель Подгорная Анна Александровна, для размещения информации об условиях доступности для инвалидов, предоставляемых услугах на сайте учреждения.	Приказ №10/5-Д от 09.01.2020
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к Объекту	

7.1	К,О,С,Г,У	Маршрут движения от ближайшей остановки общественного транспорта: на ул. Советская -280м. Общественный наземный транспорт: Автобус: №1Кр,2Кр Маршрутное такси: №405 Пешком (7 мин.) по выделенному пешеходному пути. На пути движения от остановки общественного транспорта: - нерегулируемый перекресток. на пр. Ленина -400м. Общественный наземный транспорт: Автобус: №1Кр,2Кр, 3Кр Пешком (10 мин.) по выделенному пешеходному пути. На пути движения от остановки общественного транспорта: - нерегулируемый перекресток. Подземный общественный транспорт: Ближайшая станция метро «Беговая»	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1	К,О	На территории, прилегающей к учреждению, отсутствуют оборудованные парковочные места автостоянки для инвалидов.	

Заведующий ГБДОУ детский сад
№6 общеразвивающего вида
Кронштадтского района
Санкт-Петербурга



/ Кияниченко Е.Е. /

М.П.

Дата

Председатель Межрегиональной
общественной организации помощи
инвалидам «Прекрасный Мир»



/ Никитин А.Г. /

М.П.

Дата